

Version 2025 R3: Service Packs

[Changelog & Release Notes]



[Details \(Deutsch\)](#)

SP5-2025 R3

- **Allgemein:**
Änderungen am Profilbezugsmaß nicht gespeichert
Änderungen, die an Profilbezugsmaßen vorgenommen wurden, konnten in seltenen Einzelfällen nicht dauerhaft gespeichert werden. Dieser Fehler ist korrigiert worden, so dass nach Installation dieses Service Packs die Funktion wieder fehlerfrei zur Verfügung steht.

SP04-2025 R3

- **Elementansicht:**
Programmabsturz beim Aktivieren der Funktion „Profile anpassen“
In Einzelfällen führte die Anwahl des Kontextmenüeintrags „Profile anpassen“ zu einem Programmabsturz. Die Fehlerquelle konnte lokalisiert, der Fehler anschließend behoben werden, so dass nach Installation dieses Service Packs die Funktion wieder korrekt zur Verfügung steht.
- **Schüco ASE 60 / ASE 80.HI TipTronic:**
Schaltleisten-Aufnahmedichtung 265619 als Standarddichtung
Für ein höheres Qualitäts- und Sicherheitsniveau wird ab sofort die Schaltleisten-Aufnahme-dichtung 265619 als Standard bei allen ASE 60 / ASE80.HI TipTronic Anlagen eingesetzt.
Ausnahme: Beim Einsatz mit Lichtgitter oder Schlüsselschalter bleibt es bei der bekannten Kombination 244829 + 244670.



SP02 & SP03-2025 R3

- **Tür-Systeme:**

- **Sortimentsumstellung von Schwenkhaken- und Schwenkhakenbolzenschlössern**

Von Seiten des Vorlieferanten wurde eine Sortimentsumstellung und -bereinigung durchgeführt.

Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle die neuen Schlossartikelnummern:

Art.-Nr. ALT	Benennung	Serie	Art.-Nr. NEU	Benennung	Serie
241397	SHB-Schloss 1flg TYP A 34	ADS	225861	SHB-Schloss 1flg TYP A 34	ADS
241398	SHB-Schloss 1flg TYP B 34	ADS	225862	SHB-Schloss 1flg TYP B 34	ADS
241403	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg LS34	ADS	225863	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg LS34	ADS
241404	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg RS34	ADS	225864	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg RS34	ADS
279157	SHB-Schloss Rollf 1flg34	ADS HD	225867	SHB-Schloss Rollf 1flg34	ADS HD
279396	SHB-Schloss bf 1flg34	ADS HD	225869	SHB-Schloss bf 1flg34	ADS HD
241496	SHB-Schloss 1flg39	ADS HD / AD UP	225870	SHB-Schloss 1flg39	ADS HD / AD UP
241735	SHB-Schloss 1flg34	ADS HD	279777	SHB-Schloss 1flg sb34	ADS HD
241737	Verlängerung SHB-Schl L500	ADS HD	279778	Zusatzverriegelung 500 sb	ADS HD

- **Janisol Arte 2.0 Türen - Mehrfachverriegelung:**

- **Fehler in der Ermittlung**

Die Ermittlung der Schlösser 555.600 / 601 / 602 / 603 verlief unvollständig, da das für den Einbau dieser Schlösser notwendige Nebenschließblech 555.940 nicht berücksichtigt werden konnte. Dieser Fehler ist korrigiert worden.

- **MC Modul:**

- **Reihenbearbeitung ändern führte zum Programmabsturz**

Das Ändern von Bohrungsdurchmessern in einer Reihenbearbeitung mit mehreren Bohrungen konnte in Einzelfällen zum vorzeitigen Beenden des Programmes führen. Der verursachende Fehler konnte behoben werden.



- **Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI:**
Fügebungsbearbeitung -> „Ausklinkung für Basisprofil - unten“
Für das angeführte System steht Ihnen nach Installation dieses Service Packs die Fügebungsbearbeitung „Ausklinkung für Basisprofil unten“ mit den Optionen „keine“ / „einfach“ / „profiliert“ zur Verfügung.
- **Schüco AWS / Schüco ASE mit Schüco Perfect:**
Option "Putzträgerplatte" nicht mehr verfügbar
Diese Option kann leider nicht mehr angeboten werden, da sie nicht den aktuellen Regeln für WDVS-Systeme entspricht. Die Putzträgerplatte als Option in der Sonnenschutz Schüco Perfect Konfiguration entfällt; Gleiches gilt für die Angabe der Option in den entsprechenden Ausgaben.
Bitte beachten Sie, dass dieser Wegfall auch Positionen betrifft, die Sie ggf. noch in Bearbeitung haben.
- **Aktualisiert: Hilfen zum Programm (Englisch, Französisch)**
Die Programmhilfen in Englisch und Französisch sind auf den aktuellen Programmstand 2025 R3 aktualisiert worden.
- **Alle Programmbereiche**
Aktualisierungen und Korrekturen sowie zusätzliche funktionale Verbesserungen in den verschiedenen Programmbereichen.

SP01-2025 R3

- **SchüCal MCO:**
Einlesen von MCO-Dateien in SchüCam-Versionen nicht möglich
Es erreichten uns Meldungen einiger Kunden, dass nach dem Update auf die neue Version 2025 R3 keine MCO-Dateien mehr in div. SchüCam-Versionen eingelesen werden konnten. Störungen in der Fertigung waren die Folge.
Wir bedauern dieses sehr, konnten die Ursache ermitteln und den Fehler beheben, so dass nach Installation dieses Service Packs die Funktion wieder fehlerfrei zur Verfügung steht.



Details (English)

SP5-2025 R3

- **General:**
Changes to profile reference dimensions not saved

Changes applied to profile reference dimensions could not be permanently saved in rare cases. This bug has been fixed, so that after installing this service pack, the function will work correctly again.

SP04-2025 R3

- **Unit view:**
Program crash when activating the “Adjust profiles” function

In isolated cases, selecting the “Adjust profiles” context menu item caused the program to crash. The error source was identified and the issue subsequently resolved, meaning that the function is now working correctly again following the installation of this service pack.

- **Schüco ASE 60 / ASE 80.HI TipTronic:**
Sensor strip mounting gasket 265619 as standard gasket

To ensure a higher standard of quality and safety, the sensor strip mounting gasket 265619 is now used as standard on all ASE 60 / ASE80.HI TipTronic systems.

Exception: When used with a light grid or key-operated switch, the familiar combination of 244829 + 244670 remains in use.

SP02 & SP03-2025 R3

- **Door systems:**
Range changeover from claw bolt and claw bolt and swing locks

The supplier has changed and streamlined its product range.

Please refer to the following table for the changes:

Art. No. OLD	Description	Series	Art. No. NEW	Description	Series
241397	SHB-Schloss 1flg TYPA 34	ADS	225861	SHB-Schloss 1flg TYPA 34	ADS
241398	SHB-Schloss 1flg TYPB 34	ADS	225862	SHB-Schloss 1flg TYPB 34	ADS



241403	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg LS34	ADS	225863	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg LS34	ADS
241404	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg RS34	ADS	225864	SHB-Schloss Sich-bügel 1flg RS34	ADS
279157	SHB-Schloss Rollf 1flg34	ADS HD	225867	SHB-Schloss Rollf 1flg34	ADS HD
279396	SHB-Schloss bf 1flg34	ADS HD	225869	SHB-Schloss bf 1flg34	ADS HD
241496	SHB-Schloss 1flg39	ADS HD / AD UP	225870	SHB-Schloss 1flg39	ADS HD / AD UP
241735	SHB-Schloss 1flg34	ADS HD	279777	SHB-Schloss 1flg sb34	ADS HD
241737	Verlängerung SHB-Schl L500	ADS HD	279778	Zusatzverriegelung 500 sb	ADS HD

- **Janisol Arte 2.0 Doors – Multi-point locking:
Error in the calculation**

The calculation for locks 555.600 / 601 / 602 / 603 was incomplete due to the fact that the secondary closing plate 555.940 required for the installation of these locks could not be taken into account. This error has been corrected.

- **MC module:
Changing a serial process caused the program to crash**

Changing hole diameters in a serial process with multiple holes could, in some cases, cause the program to terminate abruptly. The bug causing this has been fixed.

- **Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI:
Intersection processing -> 'Notch for base profile - bottom'**

After installing this service pack, the intersection processing 'Notch for base profile - bottom' will be available for the system mentioned above, with the options 'None' / 'Simple' / 'Profiled'.

- **Schüco AWS / Schüco ASE with Schüco Perfect
'Plaster carrier board' option no longer available**

Unfortunately, this option can no longer be offered as it does not comply with the current regulations for CTIS systems. The plaster carrier board is no longer available as an option in the Schüco Perfect sun shading protection configuration; the same applies to the listing of the option in the corresponding outputs.

Please note that this removal also affects items that you may still be processing.



- **Updated: Program help (English, French)**

The program help files in English and French have been updated to the current program version 2025 R3.

- **All program sections**

General updates, minor corrections and additional functional improvements were carried out in the various program sections.

SP01-2025 R3

- **SchüCal MCO:**

- **Unable to import MCO files into SchüCam versions**

We received reports from some customers that after updating to the new version 2025 R3, MCO files could no longer be imported into their SchüCam versions.

We deeply regret this, but we were able to locate the cause and rectify the error, so that after installing this service pack, the function is available again without any issues.