Version 2023 R1: Service Packs

[Changelog & Release Notes]

Details (Deutsch) Details (English)

SP03-2023 R1

- **Alle Programmbereiche**

  Weitere Performance-Verbesserungen „unter der Haube“ sowie Behebung kleinerer Probleme aus diversen Programmbereichen.

- **MC Modul**

  Fortlaufende Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie weitere kleinere Fehler behoben.

SP02-2023 R1

- **Systemartikel Aluminium:**
  Identische Bezeichnungen bei unterschiedlichen Artikeln

  In Einzelfällen wurden in Auswahldialogen identische Bezeichnungen für unterschiedliche Systemartikel angezeigt. Lediglich die Tooltipp-Info zeigte die vollständige Bezeichnung.
  Dieser Fehler ist korrigiert worden.

- **Schüco Sonnenschutz Integralmaster:**
  Bedienseite für die Bedienart "elektrisch"

  Wenn für Elemente der Schüco Sonnenschutz Integralmaster gewählt wurde, wurde in den Vorgängerversionen keine Angabe zur Bedienseite gemacht. Dadurch war die Lage des Kabelausgangs nicht erkennbar. Im neuen Feld *Bedienseite* wird jetzt je nach Öffnungsart die passende Bedienseite fest vorbelegt (*Kabelausgang (links)*, *Kabelausgang (rechts)*). Für Kipp- und Oberlichtöffnungen müssen Sie die Seite wählen. Diese Information wird auch in der Bestellung ausgegeben.

  Bitte beachten Sie:
  Bitte prüfen Sie bei Bedarf die vorbelegte Bedienseite in bestehenden Positionen mit Kipp- und Oberlichtöffnungen, für die ein Integralmaster mit der Bedienart *elektrisch* erfasst ist.

- **CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung (in deutscher Sprache):**
  Änderungen in der Ausgabeliste (CE-Kennzeichnung)

  In der Ausgabeliste wurden folgende Anpassungen an die rechtlichen Vorgaben vorgenommen:

  - Die Notifizierte Stelle (für Systeme zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 1 und 3) und der eindeutige Kenncode des Produkttyps werden ausgegeben.

- Die Angaben Projektnummer, Projektbezeichnung, Positionsnummer, Positionsbezeichnung und Feld entfallen.

- **MC Modul**

  Bearbeitungen und Ermittlungen wurden aktualisiert sowie unerwünschte Seiteneffekte behoben.

- **Alle Programmbereiche**

  Behebung kleinerer Probleme aus unterschiedlichen Programmbereichen.

SP01-2023 R1

- **Barrierefreie Fenstertüren:**
  Nicht korrekter Hinweis wegen Überschreitung der maximalen Flügelhöhe

  Bei der Erfassung von Stulp-Fenstertüren wurde fälschlicherweise ein Hinweis ausgegeben, dass die maximal zulässige Flügelhöhe überschritten wird.
  Die Übergabe der Flügelmaße an die Beschlagsermittlung wurde daraufhin korrigiert: Griffposition und Riegelstangenzuschnitte sind jetzt korrekt, die Flügelgrößen in der Schnellinfo werden korrekt angezeigt.
  Bitte überprüfen Sie diesbezüglich Ihre bereits erfassten Positionen.

- **Schüco AWS Fenstersysteme:**
  Mitteldichtungen "montageoptimiert" und "optimised"

  Die folgende Änderung ergibt sich für Positionen, wenn in den technischen Einstellungen unter der Gruppe *Dichtung* für die Eigenschaft *Mitteldichtung* der Eintrag *Montageoptimiert mit Ecken* oder *"optimised" mit Ecken* gewählt ist:
  Diese Mitteldichtungen können in einigen Fällen nicht eingesetzt werden: Beispielsweise bei barrierefreien Öffnungsarten mit Nullniveauschwelle oder beim Einsatz des Schüco VentoAir Falzlüfters. Ab dieser Version wird in solchen Fällen abweichend Ihrer technischen Einstellung die passende Dichtung ermittelt und Sie erhalten eine entsprechende Hinweismeldung.

  Bitte beachten Sie:
  Dieses Änderung wirkt sich auf bestehende Positionen aus.

- **Schüco AS PD 75.HI Performance Line:**
  Neue Laufrollen-Klemmstücke

  In der Performance Line unseres PD Schiebesystems AS PD 75.HI hat es eine kleine Komponentenänderung gegeben: Hier wird nun das neue Laufrollen-Klemmstück (Clip) 225562 ermittelt. Dieses ersetzt den bisherigen Artikel mit der Nr. 220637. Gemäß Konstruktionszeichnung K1030292 werden je Laufrolle 2 Clips ermittelt.
  Bitte beachten Sie diesen Austausch für bereits von Ihnen erfasste Positionen.

- **Schüco AWS WoodDesign (I):**
  Stulpfenster RC2

  Für Stulpfenster AWS WoodDesign der Sicherheitsklasse RC2 ist jetzt ebenfalls die Beschlagsermittlung verfügbar (nur mit Griffen mit 43 mm Kammergetriebe).
  Sofern bereits erfasst, überprüfen Sie bitte Ihre Positionen.

- **Schüco AWS WoodDesign (II):**
  Fenstergriff-Auswahl

  Bei Alu-Holz-Fensterprofilen konnte leider in Einzelfällen kein Fenstergriff in der Oberfläche abweichend von den Einstellungen im Beschlagsmanager gewählt werden. Dieser Fehler ist behoben worden.

- **Schüco AWS WoodDesign (III):**
  Zuordnung Beschlagsteile / Flügelprofile überarbeitet

  Für die unterschiedlichen Flügelprofile und Komponenten stehen entsprechende Getriebe (Einsteckgetriebe / Kammergetriebe) zur Auswahl. Hier hatte sich ein Fehler eingeschlichen, welches von unserer Seite eine Überarbeitung der gesamten Zuordnungen zur Folge hatte. Der Fehler blieb ein Einzelfall und wurde entsprechend behoben.

- **Projektdaten und Projektgläser:**
  Vorzeitige Programm-Beendigung

  In ausgesprochen seltenen Einzelfällen konnten es beim Ändern von Projektdaten sowie bei der Neuanlage von Projektgläsern zu Programmabstürzen kommen. Dieses betraf ausschließlich Datenbearbeitungen, die durch Benutzer ohne Bearbeitungsrechte für Kalkulationsdaten erfolgten.
  Wir bedauern dieses sehr, konnten die Ursache ermitteln und den Fehler beheben, so dass nach Installation dieses Service Packs Änderungen und Neuanlagen wieder fehlerfrei erfolgen können.

- **CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung (in deutscher Sprache):**
  Textänderungen

  In der Programmoberfläche wurden einige Texte an die rechtlichen Vorgaben angepasst. Neben kleineren Anpassungen in den Formulierungen wird beispielsweise jetzt für die Leistung *Luftdurchlässigkeit* nur noch die technische Klasse angegeben (die genauen Angaben zum maximalen Prüfdruck und zur Referenz-Luftdurchlässigkeit entfallen).

  Zudem wurde der Verwendungszweck für Standardfenster, Standardtüren und Schiebeelemente umbenannt. Statt *Aluminium-Element für gewerbliche und private Gebäude* heißt er nun *Bauprodukt(e) Fenster (einschließlich Dachflächenfenster) und Außentüren nach Abschnitt 1. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau*.

- **Stahlsystem Janisol Arte (Bautiefe 60 mm):**
  1-flg. Türen - Breites Flügelprofil ohne Blecherweiterung

  1-flügelige Türen mit schmalem Flügelprofil erfahren mit Installation dieses Service Packs ein erforderliches Update: An der Griffseite findet ein Wechsel statt, so dass das schmale Flügelprofil (mit Blecherweiterung) korrekterweise automatisch in ein breites Profil (ohne Blecherweiterung) geändert wird.
  Bitte überprüfen Sie diesbezüglich auch Ihre bereits erfassten Positionen.

- **Stahlsystem Janisol Arte (Bautiefe 60 mm):**
  Fügungen bei Fenstertüren (Öffnungsarten 154/155)

  Das Fügungsverhalten von Türen bei ungleichem Kammermaß ist jetzt für

Fenstertüren 154/155 für die Fügungen im Sockelbereich übernommen worden. Diese Änderung wirkt sich automatisch auf bestehende Positionen aus, wenn in den technischen Einstellungen für die *Fügung Türsockel* der Eintrag *vom Programm ermittelt* gewählt worden ist.

- **Alle Programmbereiche**

  Behebung kleinerer Probleme aus unterschiedlichen Programmbereichen.

Details (English)

SP03-2023 R1

- **All program sections**

  Further performance improvements "under the bonnet" as well as the elimination of minor problems from various program sections .

- **MC module**

  Ongoing updates on processings and calculations as well as other minor bugs fixed.

SP02-2023 R1

- **Aluminium system articles:**
  Identical descriptions for different articles

  In individual cases, identical descriptions for different system articles were displayed in some selection dialogs. Only the tool tip info showed the complete description.
  This error has been corrected.

- **Schüco Integralmaster sun shading:**
  Operating side for the operating type "Electric"

  If Schüco Integralmaster solar shading was selected for units, no information was given on the operating side in the previous versions. This meant that the position of the cable outlet could not be identified. In the new *Operating side* field, the appropriate operating side is now predefined depending on the opening type (*cable outlet (left)*, *cable outlet (right)*). For tilt and top light openings you must select the side. This information is also given in the corresponding order.

  Please note:
  If necessary, please check the pre-assigned operating side in existing items with tilt and top light openings for which an Integralmaster with the operating type *Electric* is entered.

- **CE marking, Declaration of Performance (in German language):**
  Changes in the output list (CE marking)

  The following adaptations to the legal requirements were made in the output list:

  - The Notified Body (for systems for assessment of constancy of performance 1 and 3) and the unique identification code of the product type are output.
  - The entries project number, project name, item number, item name and field are omitted.

- **MC module**

  Further processings and calculations have been updated and unwanted side effects have been fixed.

- **All program sections**

  Minor problems from different program areas have been solved.

SP01-2023 R1

- **Barrier-free window doors:**
  Incorrect note due to exceeding the maximum vent height

  When entering double-vent window doors, a note was incorrectly issued stating that the maximum permissible vent height was exceeded.
  The transfer of the vent dimensions to the fittings calculation has been corrected: Handle position and locking bar cuttings are now correct, the vent sizes in the quick info are displayed correctly.
  Please check your already entered items in this regard.

- **Schüco AWS window systems:**
  Centre gaskets "Optimised for installation" and "Optimized"

  The following change results for items if the entry *'Optimised for installation' with corners* or *'optimized' with corners* is selected in the technical settings under the *Gasket* group for the *Center gasket* property:
  These center gaskets cannot be used in some cases: For example, for barrier-free opening types with level threshold outer profile or when using the Schüco VentoAir rebate ventilator. As of this version, the appropriate gasket is determined in such cases in deviation from your technical setting and you will receive a corresponding information message.

  Please note:
  This change affects existing items.

- **Schüco AS PD 75.HI Performance Line:**
  New roller clamps

  In the Performance Line of our PD sliding system AS PD 75.HI, there has been a small component change: The new roller clamp 225562 is now calculated. This replaces the previous article 220637. Two clips are calculated for each roller according to construction drawing K1030292.
  Please note this replacement for items you have already entered.

- **Schüco AWS WoodDesign (I):**
  Double-vent windows RC2

  The fittings calculation is now also available for AWS WoodDesign double-vent windows of resistance class RC2 (only with handles with 43 mm cavity-fitted gearbox). If already entered, please check your items.

- **Schüco AWS WoodDesign (II):**
  Window handle selection

  Unfortunately, in individual cases it was not possible to select a window handle in the surface for aluminium-wood window profiles that differed from the settings in the fittings manager.
  This error has been fixed.

- **Schüco AWS WoodDesign (III):**
  Assignment of fitting components / vent profiles revised

Corresponding gearboxes (push-in gearboxes / gavity-fitted gearboxes) are available for selection for the different vent profiles and components. An error had crept in here, which resulted in a revision of the entire assignments on our part. The error remained an isolated case and was corrected accordingly.

- **Project data and project glass:**
  Non-standard program termination

  In very rare individual cases, program breakdowns occurred when changing project data or creating new project glass. This exclusively affected data editing by users without editing rights for calculation data.
  We are very sorry about this, but were able to find the cause and correct the error, so that after installing this service pack, changes and new entries can be carried out without errors again.

- **CE marking, Declaration of Performance (in German language):**
  Text changes

  In the program user interface, some texts have been adapted to the legal requirements. In addition to minor adjustments in the wording, for example, only the technical class is now specified for the *air permeability* performance (the exact specifications for the maximum test pressure and the reference air permeability are omitted).

  In addition, the purpose for standard windows, standard doors and sliding units has been renamed. Instead of *Aluminium unit for commercial and private buildings*, it is now called *Construction product(s) windows (including roof windows) and external doors according to section 1. Intended purpose(s) connection in residential and non-residential buildings*.

- **Steel system Janisol Arte (60 mm):**
  Single leaf doors: Wide leaf profile without sheet metal extension

  Single-leaf doors with a narrow leaf profile are updated when this service pack is installed: The handle side is changed so that the narrow leaf profile (with sheet metal extension) is automatically changed to a wide profile (without sheet metal extension). Please also check your already entered items in this regard.

- **Steel system Janisol Arte (60 mm):**
  Intersections for window doors (opening types 154/1559

  The intersection behaviour of doors with unequal chamber dimensions has now been adopted for window doors 154/155 for the intersections in the sill rail area.
  This change automatically affects existing items if you have selected the entry "calculated by system" for the "sill rail intersection" in the technical settings.

- **All program sections**

  Minor problems from different program areas have been solved.