

DE

R25.01.01

Allgemein:

- Bugfixing: In der R24.11.02 konnte es bei bestimmten Profillagen vorkommen, dass die Kollisionsbetrachtung Material nicht zuverlässig erkannt hat. Dadurch konnten und können Kollisionen zwischen Werkzeug und Material entstehen.

Dies wurde mit der R25.01.01 behoben.

Release Notes SchüCam

EN

R25.01.01

General:

- Bug fixing: In version R24.11.02, it was possible that the collision detection did not reliably recognize material in certain profile positions. As a result, collisions between the tool and the material could occur and still occur.

This has been fixed in version R25.01.01.