

Update V20 – V30

Bitte führen Sie dieses Update nicht ohne Rücksprache mit Schüco durch!

Datenübernahme aus V20

1. Maschinenordner der V20 in die V30 kopieren
 - a. Ordner der V20:
„C:\ProgramData\Schueco\CAM V20\Machines\AF500_Default“
 - b. Zielordner der V30:
„C:\Schueco\CAM V30\Machines\AF500_Default“
2. CAM V30 starten und Fehlermeldung bezüglich „SpindelquaderHSD“ bestätigen
3. Pfade in der V30 über das Konfigurationsmenü anpassen:
 - a. Datenbank
 - b. DXF
 - c. Werkzeug-DXF
 - d. Job
 - e. Quelle
 - f. Ziel
4. CAM erneut starten (Es sollten keine Fehler auftreten)
5. Werkzeuge kontrollieren