



Details (Deutsch)

Details (English)

SP10-2021 R2

• ADS - und ADS HD - Systeme

Positionierung der Türbänder (Überarbeitung)

Flächenbündige Türflügel für Systeme und Türbandartikel (K1008641 und K1008643)

Das Bezugsmaß der Türbänder in SchueCal ist immer die Mitte des Türbandes (am Flügel).

Dieses hat folgende Abstandsmaße zur Oberkante (OK) / Unterkante (UK) des Türflügels zur Folge:

2-teiliges Türband

- 2-tlg. Türband, Standardflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
152 mm [130 + 8 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Modulflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
202 mm [180 + 8 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Standardflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
200 mm [130 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Modulflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
250 mm [180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Flügelunabhängig, von UK Sockel bis Mitte Flügelbandteil:
170 mm [100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)]

Für das 2-te Band oben zuzüglich 270mm erforderlich.

Für das 2-te Band unten zuzüglich 270mm erforderlich.

3-teiliges Türband

- 3-tlg. Türband, Standardflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
201 mm [130 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Modulflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
251 mm [180 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Standardflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
200 mm [130 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Modulflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil:
250 mm [180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Flügelunabhängig, von UK Sockel bis Mitte Flügelbandteil:
170 mm [100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)]

Für das 2-te Band oben zuzüglich 270mm erforderlich.

Für das 2-te Band unten zuzüglich 270mm erforderlich.



Nach innen öffnend für Systeme mit aufschlagendem Flügel (K1008642)

Das Bezugsmaß der Türbänder in SchueCal ist immer die Mitte des Türbandes (am Flügel).

Dieses hat folgende Abstandsmaße zur Oberkante (OK) / Unterkante (UK) des Türflügels zur Folge:

2-teiliges Türband

- 2-tlg. Türband, Standardflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 162 mm [140 + 8 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Modulflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 202 mm [180 + 8 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Standardflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 210 mm [140 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Modulflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 250 mm [180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 2-tlg. Türband, Flügelunabhängig, von UK Sockel bis Mitte Flügelbandteil: 170 mm [100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)]

Für das 2-te Band oben zuzüglich 270mm erforderlich.

Für das 2-te Band unten zuzüglich 270mm erforderlich.

3-teiliges Türband

- 3-tlg. Türband, Standardflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 211 mm [140 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Modulflügel, von OK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 251 mm [180 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Standardflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 210 mm [140 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Modulflügel, von UK Türflügel bis Mitte Flügelbandteil: 250 mm [180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 3-tlg. Türband, Flügelunabhängig, von UK Sockel bis Mitte Flügelbandteil: 170 mm [100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)]

Für das 2-te Band oben zuzüglich 270mm erforderlich.

Für das 2-te Band unten zuzüglich 270mm erforderlich.

• **MC-Modul**

Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie Fehlerbehebungen.

• **Alle Programmbereiche**

Weitere Aktualisierungen sowie Problemlösungen aus diversen Programmbereichen.

SP09-2021 R2

• **MC-Modul (I):**

Fehlende Bearbeitungen in AWS/ADS-Systemen



Bearbeitungen für T-Verbinder und Markierungen an Pfosten und in Blendrahmen wurden in Einzelfällen nicht generiert. Diese Fehler sind behoben worden.

- **MC-Modul (II)**

Weitere Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie diverse Fehlerbehebungen.

- **Alle Programmbereiche**

Aktualisierungen sowie Problemlösungen aus diversen Programmbereichen.

SP08-2021 R2

- **Alle Programmbereiche**

Weitere Aktualisierungen sowie Problemlösungen aus diversen Programmbereichen.

- **MC-Modul**

Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie weitere Fehlerbehebungen.

SP06-2021 R2

- **Teuerungszuschläge auf Beschichtungen**

Die bei der Preisberechnung der Positionen errechneten Beträge aus den Teuerungszuschlägen für Beschichtungen werden jetzt auch in den folgenden Listen separat ausgewiesen:

- Massenzusammenstellung
- Bestellmengenliste
- Lagerliste

- **Alle Programmbereiche**

Weitere Aktualisierungen sowie Behebung von Problemen aus den unterschiedlichen Programmbereichen.

- **MC-Modul**

Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie diverse Fehlerbehebungen.

SP05-2021 R2

- **Fensterbeschlag mit Bedienungsart Schüco DriveTec
Erweiterung der Auswahl für Steuergerät**

Die mögliche Auswahl für Steuergeräte wurde erweitert. Als Standard-Vorbelegung für neue Positionen wird für Dreh-Antrieb (101, 102) sowie für Kipp-Antrieb oben (204)



die neue Option "**ohne**" (Steuergerät) verwendet. Bei dieser Auswahl werden keine Steuergeräte und Controller ermittelt.

Bitte beachten Sie: Diese Änderung kann sich auf bereits bestehende Positionen auswirken. Überprüfen Sie bitte dementsprechend Ihre Positionen und passen Sie diese ggf. an.

- **Teuerungszuschläge auf Beschichtung**

In der Materialliste werden jetzt die Teuerungszuschläge auf Beschichtung separat ausgewiesen.

Alle Programmbereiche

Weitere Aktualisierungen sowie Behebung von Problemen aus den unterschiedlichen Programmbereichen.

MC-Modul

Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie diverse Fehlerbehebungen.

SP04-2021 R2

- **Fensterbeschlag mit Bedienungsart Schüco DriveTec**

Kippflügel-Fenster (Antrieb oben) mit Bedienungsart DriveTec (Lüftung):
Die möglichen Auswahlen für die Beschlagstypen und die Größenprüfungen wurden überarbeitet.

Dachfenster Schüco AWS 57 RO mit Bedienungsart DriveTec (Lüftung):
Die Ermittlung der Verstärkungsprofile wurde korrigiert.

Die Änderungen können sich auf Ihre bestehenden Positionen auswirken.

- **Behoben: Kein beidseitiger Druck trotz richtiger Druckereinstellung**

Mit Installation dieses Service Packs wird Ihre Druckereinstellung für den beidseitigen Ausdruck wieder berücksichtigt.

- **Alle Programmbereiche**

Weitere Aktualisierungen sowie Behebung von Problemen aus den unterschiedlichen Programmbereichen.

- **MC-Modul**

Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie diverse Fehlerbehebungen.

SP03-2021 R2

- **Schüco AWS 120 CC.HI:
Standard-Behänge Sonnenschutz CCB**



Als Reaktion auf die aktuellen Lieferengpässe bei den Standard-Behängen des Sonnenschutzes CCB in AWS 120 CC.HI werden ab sofort für einen Zeitraum von ca. sechs Monaten alternative Artikel ermittelt:

Art. alt	Art. neu
200133	200633
200137	200637
200160	200660
200170	200670

Bitte beachten Sie:

Für die neuen Artikel gelten andere Flügelmindestbreiten. Auch bei der Bestellung der Netzteile und Steuergeräte ergeben sich Änderungen.

- **MC-Modul (Allgemein)**

Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie diverse Fehlerbehebungen.

- **Alle Programmbereiche**

Weitere Aktualisierungen sowie Behebung von Problemen aus den unterschiedlichen Programmbereichen.

- **Schiebelemente ASE 60 / ASE 80:**

Element-Vorlagen 209 und 210 (Ganzglasecken)

Die Vorlagen "209 - 2-gleisig 90° Ganzglasecke links" sowie "210 - 2-gleisig 90° Ganzglasecke rechts" mussten deaktiviert werden und stehen nicht mehr zur Verfügung. Diese Konstruktionstypen werden aktuell vom Fertigungskatalog nicht unterstützt.

- **Schüco Door Control System (DCS):**

DCS-Ausführung "SmartTouch" nicht mehr verfügbar

Da die DCS-Ausführung "SmartTouch" auch auf längere Sicht nicht verfügbar sein wird, wurde für neue Positionen die Auswahl "*mit SmartTouch*" entfernt.

(Dialog *Feld-Eigenschaften* > Gruppe *DCS-Komponenten* > Eigenschaft *DCS-Ausführung*)

- **Schüco AWS-Fenstersysteme:**

Festverglasung WK3 (RC3) jetzt möglich

Für AWS-Festfelder ist jetzt die "Verglasung von innen WK3 (RC3)" möglich. Die Auswahl erfolgt analog zur Festfeldverglasung WK2 (RC2).

(Dialog *Feld-Eigenschaften* > Gruppe *Öffnungen* > Eigenschaft *Variante*)

- **MC-Modul (Allgemein)**

Aktualisierungen zu Bearbeitungen und Ermittlungen sowie diverse Fehlerbehebungen.

- **Alle Programmbereiche**

Weitere Aktualisierungen sowie Behebung von Problemen aus den unterschiedlichen Programmbereichen.



Details (English)

SP10-2021 R2

• ADS - and ADS HD - Systems Positioning of door hinges (revision)

Flush-fitted door leaves for systems and door hinge articles (K1008641 and K1008643)

The reference dimension of the door hinges in SchueCal is always the centre of the door hinge (on the leaf). This results in the following distance dimensions to the top edge / bottom edge) of the door leaf:

2-part door hinge

- 2-part door hinge, standard leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
152 mm [130 + 8 + 14 (28:2)]
- 2-part door hinge, modular leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
202 mm [180 + 8 + 14 (28:2)]
- 2-part door hinge, standard leaf, from bottom edge of door leaf to centre of leaf hinge part:
200 mm [130 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 2-part door hinge, modular leaf, from bottom edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
250 mm [180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 2-part door hinge, independent of leaf, from bottom edge of sill to middle of leaf hinge part:
170 mm [100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)]

For the 2nd hinge above plus 270mm required.

For the 2nd hinge below plus 270mm required.

3-part door hinge

- 3-part door hinge, standard leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
201 mm [130 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)]
- 3-part door hinge, modular leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge section:
251 mm [180 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)]
- 3-part door hinge, standard leaf, from bottom edge door leaf to centre of leaf hinge section:
200 mm [130 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 3-part door hinge, modular leaf, from bottom edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
250 mm [180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)]
- 3-part door hinge, independent of leaf, from bottom edge of sill to middle of leaf hinge part:



170 mm [$100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)$]

For the 2nd hinge above plus 270mm required.

For the 2nd hinge below plus 270mm required.

Inward opening for systems with face-fitted leaf (K1008642)

The reference dimension of the door hinges in SchueCal is always the centre of the door hinge (on the leaf). This results in the following distance dimensions to the top edge / bottom edge of the door leaf:

2-part door hinge

- 2-part door hinge, standard leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
162 mm [$140 + 8 + 14 (28:2)$]
- 2-part door hinge, modular leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
202 mm [$180 + 8 + 14 (28:2)$]
- 2-part door hinge, standard leaf, from bottom edge of door leaf to centre of leaf hinge part:
210 mm [$140 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)$]
- 2-part door hinge, modular leaf, from bottom edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
250 mm [$180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)$]
- 2-part door hinge, independent of leaf, from bottom edge of sill to middle of leaf hinge part:
170 mm [$100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)$]

For the 2nd hinge above plus 270mm required.

For the 2nd hinge below plus 270mm required.

3-part door hinge

- 3-part door hinge, standard leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge part:
211 mm [$140 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)$]
- 3-part door hinge, modular leaf, from top edge of door leaf to middle of leaf hinge section:
251 mm [$180 + 8 + 28 + 21 + 14 (28:2)$]
- 3-part door hinge, standard leaf, from bottom edge of door to middle of leaf hinge part:
210 mm [$140 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)$]
- 3-part door hinge, modular leaf, from bottom edge of door to middle of leaf hinge part:
250 mm [$180 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2)$]
- 3-part door hinge, independent of leaf, from bottom edge of sill to middle of leaf hinge part:
170 mm [$100 + 8 + 28 + 20 + 14 (28:2=)$]

For the 2nd hinge above plus 270mm required.

For the 2nd hinge below plus 270mm required.



SP09-2021 R2

- **MC module (I):**

Missing processings in AWS/ADS systems

Processings for T-connectors and markings on mullions and in outer frames were not generated in individual cases. These errors have been corrected.

- **MC module (II)**

More updates on processings and calculations as well as various error corrections.

- **All program segments**

Further functional updates as well as minor problems from various program sections resolved.

SP08-2021 R2

- **All program segments**

Further updates and problem solutions from various programme segments.

- **MC module**

Updates on processings and calculations as well as further bug fixes.

SP06-2021 R2

- **Surcharges on coatings**

The amounts calculated from the surcharges for coatings when calculating the prices of the items are now also shown in the following lists:

- Quantity list
- Bulk quantity list
- Stock list

All program segments

Further functional updates as well as minor problems from various program sections resolved.

MC module

More updates on processings and calculations as well as various error corrections.

SP05-2021 R2

- **Window fitting with Schüco DriveTec type of operation Extension of the selection for control unit**

The possible selection for control units has been extended. The new option "**without**" (control unit) is used as default for new items for side-hung drives (101, 102) as well as for tilt drive top (204). With this selection, no control units are determined.



Please note: This change may affect already existing items. Please check your items accordingly and adjust them if necessary.

- **Surcharges on coating**

The surcharges on coating are now shown separately in the material list.

- **All program segments**

Further functional updates as well as minor problems from various program sections resolved.

- **MC module**

More updates on processings and calculations as well as various error corrections.

SP04-2021 R2

- **Window fitting with Schüco DriveTec type of operation.**

Bottom-hung window (drive at top) with DriveTec (ventilation) type of operation:
The possible selections for the fitting types and the size checks have been revised.

Schüco AWS 57 RO roof vent with DriveTec (ventilation) type of operation:
The calculation of the reinforcement profiles has been corrected.

The changes may affect your existing items.

- **Fixed: No double-sided printing despite correct printer setting.**

With the installation of this service pack, your printer setting for double-sided printing will be taken into account again.

- **All program segments**

Further functional updates as well as minor problems from various program sections resolved.

- **MC module**

More updates on processings and calculations as well as various error corrections.

SP03-2021 R2

- **Schüco AWS 120 CC.HI:
Standard blinds of the CCB sun shading**

In response to the current supply bottlenecks for the standard blinds of the CCB sun shading in AWS 120 CC.HI, alternative articles will be calculated with immediate effect for a period of approx. six months:

Art. alt	Art. neu
200133	200633
200137	200637
200160	200660
200170	200670



Please note: Different minimum leaf widths apply to the new articles. There are also changes when ordering the power packs and control units.
• All program segments Further functional updates as well as minor problems from various program sections resolved.
• MC module More updates on processings and calculations as well as various error corrections.
• Sliding units ASE 60 / ASE 80: Templates 209 and 210 (all-glass corners) The templates "209 – Double-track 90° all-glass corner, left" and "210 - Double-track, 90° all-glass corner, right" had to be deactivated and are no longer available. These construction types are currently no longer supported by the fabrication manual.
• Schüco Door Control System (DCS): DCS configuration "SmartTouch" no longer available As the DCS configuration "SmartTouch" will not be available in the longer term, the entry "With SmartTouch" has been removed for new items. (Field Properties dialog box > DCS Components group > DCS Configuration)
• Schüco AWS window systems: Fixed glazing WK3 (RC3) now possible "Glazing from inside WK3 (RC3)" is now possible for AWS fixed panels. The selection is made in the same way as for fixed glazing to WK2 (RC2). (Field Properties dialog box > Openings group > Property Option)
• All program segments Further functional updates as well as minor problems from various program sections resolved.
• MC module More updates on processings and calculations as well as various error corrections.